


DETALHE 08 - PAREDE EM DRYWALL TIPO 1
(PAINEL EM MDF)

OBS: DEVERÁ SER UTILIZADO BANDA ACÚSTICA EM TODAS AS FRESTAS ENTRE PERFIS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS E TRANSIÇÃO DE MATERIAIS. ENTRE A PAREDE EM MDF E O PISO, PAREDE MDF - LAJE, PAREDE MDF - PILAR DE CONCRETO, PAREDE MDF - ESQUADRIA, ESQUADRIA - LAJE, PAREDE EM MDF - ALVENARIA, ENCONTRO ENTRE PAINÉIS DE MDF.


POR TRATAR-SE DE UMA REFORA, DEVE-SE CONFERIR AS MEDIDAS *IN LOCO* PREVIAMENTE.

ATENTAR-SE AO DESENHO DOS VEIOS DA TEXTURA EM MADEIRA DO MDF.


PARAFUSOS/ PREGO/ E DEMAIS FIXAÇÕES, NÃO DEVEM FICAR APARENTE.




PLANTA BAIXA
ESC: 1/8




ENCAIXE 'MÃO AMIGA'
SIMPLES 45°




CORTE SITUAÇÃO A
ESC: 1/8




CORTE SITUAÇÃO AB
ESC: 1/8



CORTE SITUAÇÃO B
ESC: 1/8



VISTA A
ESC: 1/8



VISTA B
ESC: 1/8

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:



(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
f @amavi.altovale
Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:
AMAVI

ASSINATURA:

CNPJ: 82.762.469/0001-22

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

ARIEL ANDRÉ MASSON

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 126637-3-SC

ASSINATURA:

PROJETO:

ARQUITETÔNICO

OBRA:

REFORMA 1º E 2º PAVIMENTO PRÉDIO AMAVI

LOGRADOURO: RUA XV DE NOVENBRO

MUNICÍPIO: RIO DO SUL

BAIRRO: CENTRO

UF: SC

Nº: 737

CEP: 89160-015

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:
1º PVTO. + 2º PVTO. = 417,36 m²

CONTEÚDO:

DETALHE DRYWALL

ESCALA:

INDICADA

CÓDIGO AMAVI:

DESENHISTA:

CAROLINA V CUNHA

DATA:

JUNHO/2025

ARQ 14/15